

# CAJA DE CONEXIONES ZONA 2,22 - 4 ENTRADAS CABLE NO ARMADO

Zonas 2, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

## CAJAS DE CONEXIONES ATEX

## ZONAS 2 (gas) y 22 (polvo)



Caja de conexiones ATEX para zonas con riesgo de explosión (Zonas 2,22).

Fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio.

Dispone de 4 entradas M20x1,5 para cable no armado e incluye 6 bornas de 2,5mm<sup>2</sup> puenteadas 2 a 2 más 4 bornas de tierra de 2,5mm<sup>2</sup>.



Declaración de conformidad

### REFERENCIAS DE ARTÍCULOS

Designación:	Entradas de cable:	Referencia:
Caja de Bornas EX 12212090 GRP P	4 prensaestopos de poliamida M20x1,5. (Rango de cable: 7-13 mm)	5A0704
Caja de Bornas EX 12212090 GRP T	4 tapones de poliamida M20x1,5	5A0705

### DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Certificado:	Declaración de conformidad
Carcasa:	Poliester reforzado con fibra de vidrio
Dimensiones:	122x120x90 mm
Temperatura de operación:	-20°C a +60°C -50°C a +60°C (Siempre que lo permita la borna empleada)
Bornas:	6 bornas de 2,5mm <sup>2</sup> puenteadas 2 a 2 (marcadas 1, 2/3, 4/5, 6) + 4 bornas de tierra 2,5mm <sup>2</sup> (marcadas PE)
Grado de protección:	IP66   IK08
Entradas de cable:	4xM20x1,5 prensaestopos de poliamida para cable no armado o tapones

