

CAJA MULTITOMAS 4 TOMAS: 2 - 1P+N+T / 1 - 3P+T / 1 - 3P+N+T

Zonas 1, 2, 21, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: www.inpratex.com

TOMAS DE CORRIENTE ATEX

ZONAS 1, 2 (gas) y 21, 22 (polvo)

Caja multitomas certificada ATEX equipada con 4 tomas de corriente para instalación fija en áreas con riesgo de explosión. Cuenta con 2 bases ATEX 20A 220/250V 1P+N+T, 1 base ATEX 32A 380/440V 3P+T y 1 base ATEX 32A 380/440V 3P+N+T con sus respectivas clavijas. Tapa con bisagras.



Certificado de examen de tipo

El prensaestopas se suministra por separado

REFERENCIAS

| Designación: | Intensidad: | Tensión: | Polos: | Referencia: |
|---|-------------|---------------------|------------------------|-------------|
| Rack 4 Tomas (2 - 1P+N+T 20A / 1 - 3P+T 32A / 1 - 3P+N+T 32A) | 20A 32A | 220/250V 380/440V | 1P+N+T 3P+T 3P+N+T | 6F0114 |

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------|---|
| Marcado: | II 2G Ex ed IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
| Certificado: | Certificado de examen de tipo |
| Material: | Poliéster negro |
| Dimensiones: | 400x250x120 mm |
| Condiciones de operación: | Interior / Exterior |
| Terminales: | 12 bornas 10 mm ² y 3 bornas 10 mm ² PE |
| Tomas de corriente: | 2 Tomas 1P+N+T 20A 1 Toma 3P+T 32A 1 Toma 3P+N+T 32A |
| Indice de protección: | IP65 |
| Temperatura de operación: | -20°C a +40°C |
| Entradas de cable: | 1 M32x1,5 |

