

# CAJA DE CONEXIONES ZONA 2,22 - 4 ENTRADAS CABLE ARMADO

Zonas 2, 22

Catálogo completo disponible en nuestra web: [www.inpratex.com](http://www.inpratex.com)

CAJAS DE CONEXIONES ATEX

ZONAS 2 (gas) y 22 (polvo)



Declaración de conformidad

Caja de conexiones ATEX para zonas con riesgo de explosión (Zonas 2,22).

Fabricada en poliester reforzado con fibra de vidrio.

Dispone de 4 entradas M20x1,5 para cable armado e incluye 6 bornas de 2,5mm<sup>2</sup> puenteadas 2 a 2 más 4 bornas de tierra de 2,5mm<sup>2</sup>.

4  
CONEXIÓN Y CONTROL

## REFERENCIAS DE ARTÍCULOS

Designación:	Entradas de cable:	Referencia:
Caja de Bornas EX 12212090 GRP L	4 prensaestopas de latón M20x1,5 (Rango de cable: 14-20,5 mm)	5A0701
Caja de Bornas EX 12212090 GRP LN	4 prensaestopas de latón niquelado M20x1,5 (Rango de cable: 14-20,5 mm)	5A0702
Caja de Bornas EX 12212090 GRP TP	4 tapones de poliamida M20x1,5 (Pletinas de puesta a tierra incluidas)	5A0703

## DATOS TÉCNICOS

Marcado:	II 3G Ex ec IIC T6 Gc II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
Certificado:	Declaración de conformidad
Carcasa:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Dimensiones:	122x120x90 mm
Temperatura de operación:	-20°C a +60°C -50°C a +60°C (Siempre que lo permita la borna empleada)
Bornas:	6 bornas de 2,5mm <sup>2</sup> puenteadas 2 a 2 (marcadas 1, 2/3, 4/5, 6) + 4 bornas de tierra 2,5mm <sup>2</sup> (marcadas PE)
Grado de protección:	IP66   IK08
Entradas de cable:	4xM20x1,5 prensaestopas de latón para cable armado o tapones

